



PROJETO:		MIRANTE DA BOA VISTA					DATA BASE:		Sinapi FL-Out 23		
LOCAL:		Alto da Boa Vista, Rancho Queimado / SC					ENC SOC:		SEM DESON		
OBJETO:		AMPLIAÇÃO DO MIRANTE					BDI SERV:		23,50%		
							BDI FORNEC:		15,30%		
							DATA ATUAL:		23/11/2023		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITS/ BDI	PREÇO UNIT C/ BDI	PREÇO TOTAL R\$ C/ BDI			
1			SERVICOS INICIAIS					R\$ 1.747,06			
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m2	4,50	314,36	388,23	1.747,06			
2			ESQUADRIAS					R\$ 353.433,81			
2.1			ESQUADRIAS DE VIDRO					353.433,81			
2.1.1	SINAPI	102176	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_	m2	334,00	856,83	1.058,19	353.433,81			
3			ALVENARIAS E VEDAÇÕES					R\$ 16.268,66			
3.1			ALVENARIA					16.268,66			
3.1.1	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM	m2	94,53	139,36	172,11	16.268,66			
4			REVESTIMENTO					R\$ 13.761,51			
4.1			REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS								
4.1.1	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER	m2	94,53	4,92	6,08	574,36			
4.1.2	SINAPI	89173	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	m2	94,53	42,35	52,30	4.943,88			
4.2			REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS					0,00			
4.2.1	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER	m2	94,53	4,92	6,08	574,36			
4.2.2	SINAPI	89173	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	m2	94,53	42,35	52,30	4.943,88			
4.3			REVESTIMENTOS DE FORROS								
4.3.1	SINAPI	87885	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA	m2	35,27	7,70	9,51	335,41			
4.3.2	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	m2	35,27	54,86	67,75	2.389,62			
5			PINTURA					R\$ 4.668,79			
5.1			PINTURAS INTERNAS								
5.1.1	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/20	m2	94,53	3,93	4,85	458,79			
5.1.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUA	m2	94,53	12,66	15,64	1.477,91			
5.1.3	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m2	35,27	4,99	6,16	217,36			
5.1.4	SINAPI	104640	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DE	m2	35,27	13,27	16,39	578,03			
5.2			PINTURAS EXTERNAS								
5.2.1	SINAPI	88485	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE	m2	94,53	3,93	4,85	458,79			
5.2.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNA	m2	94,53	12,66	15,64	1.477,91			
6			COBERTURA					R\$ 72.221,72			
6.1.1	ORSE	12510	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT UDC150 E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 20,01 A 30,0M, PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPOXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA	m2	164,00	184,22	227,51	37.311,92			
6.1.2		COMP1	TELHA DE ALUMINIO DUPLA TIPO SANDUICHE 0,6MM PRÉ-PINTADA DUAS FACES-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	164,00	172,36	212,86	34.909,80			
7			PAISAGEM					R\$ 476,22			
7.1	SINAPI	98509	COBERTURA VEGETAL EM PAREDE	UNID	10,00	38,56	47,62	476,22			
8			DIVERSOS					R\$ 8.318,78			
8.1	SINAPI	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UNID	5,00	1.347,17	1.663,75	8.318,78			
TOTAL DO ORÇAMENTO C/ BDI								R\$ 470.896,55			